



---

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
19/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**az építészeti örökség helyi védelméről szóló 1/2013.  
(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról**

---

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** (1) Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helyi védelem alá helyezett értékek listáját a rendelet 1. melléklete, az értékvédelmi katasztert a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Rendelet a melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

**2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**dr. Matus-Borók Dóra**  
jegyző nevében:

**Pál Anita**  
jegyzői kabinetvezető

**Szabó József**  
polgármester

## **ZÁRADÉK**

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. április 24. napján megtartott ülésén alkotta, 2013. április 25. napján kihirdetésre került.

**dr. Matus-Borók Dóra**  
jegyző nevében:

**Pál Anita**  
jegyzői kabinetvezető

**Melléklet a 19/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

**2. melléklet az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez**

**Értékvédelmi kataszter**

Egyedi védelem sorszáma: E1 Református templom		Cím: Kossuth Lajos utca
Adatlap		
Hrsz.:	1907/4	
Tulajdonos:	Szigetszentmiklós Kossuth Utcai Református Egyházközség	
Rendeltetés:	templom	
Jelenlegi funkció:	református templom	
Tervező:	Nagy Béla	
Építető:		
Építés éve:	1986	
Állag:	jó	
Védelem:		helyi egyedi építészeti értékvédelem
Védelemre javasolt épületrész:		közép- és barokk kori templom alapfal maradványok Helyben, eredeti feltárt formájában megtartandó a középkori, kelet-nyugati tengelyű templom és a hajóhoz csatlakozó szentély alapozás.
<p>A templomkertben végzett feltárás során előkerült 284 objektum, melyből mintegy 270 sír vagy egykori sír megmaradt részlete, a többi középkori és újkori tárológödör és egyéb újkori beásás, objektum. A kutatott területre esett (az írásos források alapján) a 18. század legvégén épült és 1948-ban lebontott egykori barokk református templom nagyobbik része és a szintén a II. Világháború után lebontott kő kerítőfal egy része is. Az észak-déli irányú barokk templom részben ráépült a korábbi, szisztematikusan elbontott középkori, kelet-nyugati tengelyű templom helyére. Ezt valószínűleg a barokk templom építésekor, az előtt bontották el az alapozásával együtt valószínűleg a településen igen nagy kincsnek számító mészke építőanyagért. Ezen épület hajójából kb. 5 méter esett a feltárási területre. A hajóhoz csatlakozó szentély alapozási árkát is sikerült megfigyelni, feltárni. A szentély először félkörösnek tűnt, de a gondosabb kutatás nyomán kiderült, hogy a nyolcszög három oldalával záródó egyházzról van szó. Ez alapján a „középkori” templom szentélyének kora gótikus forma szerinti építése a 13. század második felére esetleg a 14. század elejére tehető.</p> <p>A feltárás során a barokk templom belsejében két, egymással párhuzamos falat találtunk, melyek a korábbi, korai gótikus szentélyű templomhoz tartoztak. A két fal kb. 5 méterre fut egymással párhuzamosan, tehát ez a barokk korinál korábbi egyház kb. 5 méter széles lehetett. E két fal iránya kelet-nyugati. Az északi hajófalnál valószínűleg a templomhajó építése után, de még a 16. század közepe, a reformáció térnyerése előtt egy kis toldást építettek. A közel egy méter vastagságú fallal</p>		

körülvett kicsiny toldalék belmérete kb. 3 x 1,5 méter lehetett és talán valamely másik szent (tehát nem Szent Miklós) tiszteletére épült oldalkápolna lehetett. Erre mutat, hogy egy gyengébb félkörös alapozást találtunk a középső részén, ami egy kisebb oltár alapja lehetett.

A középkori, késő gótikus templom belsejét a késő-középkorban téglapadlóval fedték. A lapos, a középkori tégláknál nagyobb felületű „járólapok” közül 8 db került elő, mindegyik az oldalkápolna belsejéből és ennek közeléből.

A kora gótikus szentélyű épület bontási idejét keltezzük az alapozási árokban az eredeti fal kibontása után megmaradt, az árokba véletlenül behullott 17-18. századi tárgyak. Csak valószínűsíthető, hogy ezt a korai templomot a barokk épület készítése előtt bontották el.